



INNOLevel Vibro - Контроль образования затора рукавного фильтра



Постановка задачи

Компания-производитель ДСП плит искала решение по определению заторов в рукаве аспирационной установки. Проблема заключалась в понижении эффективности очистки воздуха производственного помещения вызванного образованием затора и связанным с этим простоем производства. Требовалось провести ряд мероприятий для определения места затора и его устранения. Определяемый материал- легкая древесная пыль.

Решение

Для решения данной задачи был применен вибрационный сигнализатор уровня INNOLevel VIBRO. Датчик имеет чувствительность от 10 г/литр, что позволяет определять древесную пыль различных пород дерева. Сигнал с датчика передается на световой индикатор, после чего производится прочистка рукава.

